

AtermIW50/D を WindowsMe でお使いのお客様へ

2000年9月

【対応機種】	AtermIW50/D
【著作権者】	日本電気株式会社
【対象ユーザ】	上記の AtermIW50/D をご使用のお客様
【転載条件】	転載禁止

パソコンからのセットアップ

らくらくウィザードのインストールを行います。

1. **WindowsMe を起動する。**
他のプログラムが、データポートを使用している場合は、それらを終了させてください。
2. 「サポートユーティリティ集」の CD-ROM をセットする。
3. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択する。
4. 名前の欄に下記のように入力する。
A¥Iw50¥W5Setup.exe
(A は CD-ROM ドライブ名)
5. [OK] ボタンをクリックする。
6. 画面の指示に従って、インストールを行う。
インストール終了後は、CD-ROM を取り出してください。

なお、インストールの際にはお使いの装置に添付されているマニュアルの「らくらくウィザードをインストールする」を参照して下さい。

AtermIW50 ワイヤレスセットでは、

マニュアル「はじめにお読み下さい」の3項パソコン設定・インターネット設定

AtermIW50 ワイヤレスセット3では

マニュアル「AtermIW50 取扱説明書」の3 - 2項 Windows98 / Windows95 / WindowsNT4.0 をご利用の方をそれぞれ参照して下さい。